

Puntos de Descargas a Cuerpos de Agua

Región No. 2

Barrio: Hato Rey

Sector: Tres Monjitas

Cuerpo de Agua: Caño Martin Peña

Puntos de descargas a cuerpos de agua descripción y hallazgos

Región No.2

Barrio: Hato Rey

Sector: Tres Monjitas

Cuerpos de Agua: Caño Martin Peña

En este estudio se analizo la cuadrícula I10c. De las estructuras analizadas tenemos que el 100% están limpias.

Adjunto incluimos datos de campo por cada estructura con los problemas encontrados de haberlos y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar, estos datos contienen sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Puntos de Descargas

REGION No. 2

BRIGADA: No. 4

BARRIO: Hato Rey

SECTOR: Tres Monjitas



Semana: del 24 al 28 Agosto 09

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
I10c	Estacion de Aqua Expresso	I10cS-001a		1			x		
I10c	Estacion de Aqua Expresso	I10cS-002a		1					

TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS
TOTAL LIMPIAS
TOTAL SELLADAS
TOTAL COMBINADAS

0

2

0


0

% TAPADAS 0
% LIMPIAS 100
% SELLADAS 0
% COMBINADAS 0

CANAL MARTIN PEÑA

I10c

No pudimos
VISITAR ESTA
AREA ESTO ES PROPIEDAD
PRIVADA 24/10/09



DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>2</u>	<u>I10C</u>	<u>S-001A</u>	<u>HATO REY</u>

SECTOR <u>TRES MONJITAS</u>
CALLE / UBICACION: <u>ESTACION DEL AGUA EXPRESSO</u>

DESCARGA PLUVIAL EN CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de Agua: CAÑO MARTIN PEÑA

TIPO ESTRUCTURA DE SALIDA:

- HEAD WALL
- TYPE B
- TYPE D
- CONCRETE END SECTION
- METAL END SECTION
- ESPECIAL

TUBO
Diametro: _____ Ø 5

CONDICION EXISTENTE:

- ROTO
- COLAPSADO
- BAJO NIVEL FREATICO

CONDICION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA:

- OBSTRUIDA
- P. OBSTRUIDA

FOTO NO. 5435
FOTO NO. 5436
FOTO NO. _____
FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO

- PRIMERA VISITA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
2	I10C	S-002A	MATO REY

SECTOR TRES MONJITAS
CALLE / UBICACION: ESTACION DEL AGUA EXPRESO

DESCARGA PLUVIAL EN CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de Agua: CAÑO MARTIN PEÑA

TIPO ESTRUCTURA DE SALIDA:

- HEAD WALL
- TYPE B
- TYPE D
- CONCRETE END SECTION
- METAL END SECTION
- ESPECIAL

TUBO
Diámetro: 24"Ø

CONDICION EXISTENTE:

- ROTO
- COLAPSADO
- BAJO NIVEL FREATICO 

CONDICION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA:

- OBSTRUIDA
- P. OBSTRUIDA

OBSERVAMOS POZETO EN EL ESTACIONAMIENTO Y EL TUBO QUE SALE INDICA QUE PASA POR DEBAJO DE LAS FACILIDADES DEL AGUA EXPRESO EN DIRECCION HACIA EL AREA DE PUERTO DE DICHAS FACILIDADES PARA DESCARGAR EN LAS AGUAS DEL CAÑO MARTIN PEÑA.

FOTO NO. 5437

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____


FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG5432



CIMG5433



CIMG5434

